



Céline MONCHY<sup>1</sup>, Camille SALVEZ<sup>1</sup>, Hélène BACHELET<sup>1</sup>, Pascal ODOU<sup>1</sup>

<sup>1</sup> : Pharmacie Centrale, CHU de Lille, Rue Philippe Marache, 59000 Lille

## INTRODUCTION

Les ISPU sont indiqués pour le traitement de l'incontinence urinaire sévère par insuffisance sphinctérienne. Ils sont remboursables en sus et se tracent en « primo-implantation » ou, si changement d'un ou plusieurs éléments du sphincter, en renouvellement. Nous avons réalisé un audit de la conformité au Référentiel de Bon Usage (RBU), de la traçabilité sanitaire et de la traçabilité financière sur toutes les implantations de 2013. Afin d'évaluer l'efficacité dans le temps des mesures correctives prises à l'époque, nous avons procédé à un nouvel audit.

## RESULTATS & DISCUSSION



## MATERIELS & METHODES

Outils :

- Dossier patient informatisé Sillage
- Dossier papier du bloc
- Logiciel de traçabilité Sédistock.



Pour le Bon Usage, l'indication doit être :

- Conforme à la LPP
- Concordante dans les 3 sources utilisées.



Critères recherchés pour la traçabilité sanitaire :

- Présence du résumé de pose contenant trois informations :
  - Identification du dispositif médical (DM)
  - Date d'utilisation
  - Nom du praticien utilisateur
- Présence des étiquettes qui concordent avec le résumé de pose et le logiciel de traçabilité (à la fois dans le dossier patient et dans le dossier du bloc).



Pour la traçabilité financière, le coût renseigné dans le logiciel Sédistock doit être conforme, sans erreur de facturation (primo-implantation tracée en renouvellement ou inversement).



## CONCLUSION

Suite au premier audit, l'équipe du bloc avait été sensibilisée au Bon Usage et à la composition des dépôts optimisée avec une affiche illustrée explicative apposée à côté du stock. Un contrôle continu de la traçabilité par un préparateur avait été mis en œuvre puis arrêté faute de ressource. On note une amélioration du Bon Usage et de la traçabilité sanitaire. La traçabilité financière au bloc ne connaît pas d'évolution favorable en raison de sa complexité. Dès que le préparateur arrête le contrôle et les corrections après chaque pose, des erreurs et une perte financière sont constatées, soulignant le rôle fondamental de celui-ci.